

Załącznik nr 4 – dokumentacja fotograficzna łącznika i budynku A-5



Balustrada i dach łącznika na odcinku od budynku głównego A-0 do DS. „Rzepicha”





Łącznik pomiędzy budynkiem głównym A-0 a DS. „Rzepicha”. Po lewej budynek A-4, balustrada i podest ze schodami nad łącznikiem.





Balustrada, dach łącznika i metalowy podest ze schodami nad łącznikiem przy DS. „Rzepicha”.





Schody metalowe do podestu nad łącznikiem przy DS. „Rzepicha”.





Łącznik od strony południowej pomiędzy DS. „Rzepicha” a budynkiem A-5. Do wymiany drzwi i okno.





Łącznik pomiędzy budynkiem A-5 (po lewej) i DS. „Piasz”.





Uszkodzenia otuliny zbrojenia łącznika i izolacja z płyt wiórowo – cementowych do demontażu.





Uszkodzenia otuliny zbrojenia łącznika i izolacja z płyt wiórowo – cementowych do demontażu.





Łącznik pomiędzy murem oporowym pod budynkiem A-5i DS. „Piaś”.





Łącznik pomiędzy DS. „Rzepicha” i DS. „Piast” wraz z budynkiem A-5 – część południowa po prawej, część północna po lewej.





Południowa część budynku A-5





Północna część budynku A-5





Łącznik i fragment północnej części budynku A-5.





Elewacja południowa i wschodnia części południowej budynku A-5.





Elewacja południowa budynku A-5 i łącznik pomiędzy budynkami DS. „Rzepicha” i A-5.





Elewacja zachodnia południowej części budynku A-5.





Ściany patio w budynku A-5 do docieplenia.





Elewacja wschodnia (powyżej muru oporowego) północnej części budynku A-5 do ocieplenia





Elewacja wschodnia i fragment elewacji północnej części północnej budynku A-5.